

R-PDD18-P100-S Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 18V, w walizce transportowej

Wiertarko-wkrętarka 18V daje możliwość użycia wysokiego momentu obrotowego 100 NM do wkręcania wkrętów w zależności od twardości materiału.



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia
- Funkcja wiercenia udarowego umożliwia pracę w cegle i lekkim betonie
- Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy
- 14+2 pozycji ustawienia sprzęgła umożliwia optymalny dobór momentu obrotowego do wkręcania śrub i wkrętów o różnych rozmiarach w zależności od rodzaju podłoża
- Jednotulejowy uchwyt wiertarski 13 mm ułatwia mocowanie wiertła i bitów.
- Tryby przekładni planetarnej wykonane są z wysokiej jakości stali, co przekłada się na trwałość urządzenia

Zastosowanie

- Konstrukcje drewniane: wkręcanie wkrętów do 6 mm
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M6)
- Kołki ramowe i inne do 14 mm (np. FF1, 4ALL)
- Wiercenie blach o grubości 2 mm do 10mm

Produkty powiązane

- R-PTK Wkręt konstrukcyjny z łbem podkładkowym i częściowym gwintem
- R-PVS Wkręty konstrukcyjne do drewna
- 4ALL Kołek uniwersalny z wkrętem

Materiał podłoża

- Blacha stalowa
- Cegła pełna
- Tworzywa sztuczne
- Deska tarasowa
- Drewno
- Płyta wiórowa

Zestaw zawiera

- R-PDD18-P100 Wiertarko-wkrętarka
- R-RC-4414 Skrzynka systemowa RawlCase
- Instrukcje obsługi
- Rękojeść pomocnicza

Dane logistyczne

| Indeks | Napięcie akumulatora | Pojemność akumulatora | Ilość akumulatorów w zestawie | Czas ładowania akumulatora | Maksymalny moment obrotowy | Liczba nastawień sprzęgła | Uchwyt wiertarski | Prędkość obrotowa I bieg | Prędkość obrotowa II bieg | Maksymalna średnica wiercenia w | Maksymalna średnica wiercenia w me- | Maksymalna średnica wiercenia w ce- | Waga narzędzia bez akumulatora | Waga narzędzia z akumulatorem 5,0 Ah | Waga opakowania jednostkowego | Waga opakowania zbiorczego | EAN |
|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| | [V] | [Ah] | [szt] | [min] | [Nm] | | [mm] | [obr/min] | [obr/min] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | kg | kg | |
| R-PDD18-P100-S | 18 | brak w zestawie | brak w zestawie | brak w zestawie | 100 | 14 + 2 | 2 - 13 | 0 - 550 | 0 - 2100 | ø 80 | ø 13 | ø 16 | 2,1 | brak w zestawie | 4.30 | 4.30 | 5906675506159 |